

---

# ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

---

Μίμης Δημητριάδης  
Πολιτικός Μηχανικός  
14 Ιουνίου 2017



## ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 22-06-1978

Κατάρρευση τριών επάλξεων.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

## ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ

Κατάρρευση οικοδομής.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.



## ΧΩΡΙΟ ΣΤΙΒΟΣ

Αγροτική κατοικία.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

## ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διόροφος οικοδομή εντός της πόλεως.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.



## ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διόροφος οικοδομή εντός της πόλεως.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

## ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΟΥΜΠΑ

Κατάρρευση κερκίδας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

## ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταστροφές αυτοκινήτων από πτώσεις οικοδομικών υλικών εντός πόλης.





## ΧΩΡΙΟ ΣΤΙΒΟΣ

Ρίγμα στη δημόσια οδό.



## ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Αεροφωτογραφία πρόχειρου καταυλισμού σεισμοπλήκτων.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

## ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Εξωτερική και εσωτερική υποστήλωση Ροτόντας.





## ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξωτερική υποστήλωση της Αχειροποιήτου.



ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.

---

**ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.**

---

Τέλος παρουσίασης