




ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΑΚΙΟΥΣΗ»



Έκταση 140 στρέμματα
Διοικητική υπαγωγή Δήμος Θεσσαλονίκης, 2^ο Δημοτικό Διαμέρισμα



Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.1	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Αποθήκη (Α)
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1980



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Από σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένη και η ίδια η στέγη, που εξωτερικά φέρει επικάλυψη κεραμιδιών γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς σπλισμένου ακυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Στο ανώτερο τμήμα τους, διαμορφώνεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν αποδεικνύεται απολύτως λιπό. Σε προεξοχή ως προς τις εμφανείς πλινθοδομές, τανία από κατακόρυφα τοποθετημένες πλινθούς περιτρέχει τις επιπτέδες όψεις στο ανώτερο τμήμα τους. Εκατέρωθεν της τανίας αυτής, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, τοποθετημένα συμμετρικά ως προς τη μέση των μακριών πλευρών, σπις δε στενές αξονικά.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων πταρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονιάμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.2	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Αποθήκη (B)
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1980



Περιγραφή

Ισογειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με διρρήχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αιετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γέιο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Από σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένη και η ίδια η στέγη, που εξωτερικά φέρει επικάλυψη κεραμιδίων γαλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Στο ανώτερο τμήμα τους, διαμορφώνεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης.

Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν παρουσιάζεται απλώς λιτό. Σε μικρή προεξοχή προς τις εμφανείς εξωτερικά πλινθοδομές, ταινία από κατακόρυφα τοποθετημένες πλίνθους περιτρέχει τις επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεκιών των ανοιγμάτων. Τα τελευταία διατηρούν ξύλινα κουφώματα και διατάσσονται με σχετικό ελεύθερο τρόπο. Τοπικά μόνο, διαπιστώνονται προθέσεις συμμετρίας.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οππόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.3	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Φυλάκιο πύλης
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ιστορίες κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με διρρήχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτισμάτος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η ίδια η στέγη είναι επίσης κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, φέρει, δε, εξωτερική επικάλυψη κεραμιδιών γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορές από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργώντας, σε συνδυασμό με συνεχή περιμετρική τοινία, μια ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, συνεχής δοκός σκυροδέματος επιτρέπει την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίριο δεν παρουσιάζεται απόλυτα λιτό. Σε μικρή προεξοχή προς τις εμφανείς εξωτερικά πλινθοδομές, δυο οριζόντιες τοινίες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλάνθους περιτρέχουν τις επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, ισομεγέθεις κατά το μεγαλύτερο μέρος θύρες και παράθυρα, που στην προβαλλόμενη ανατολική όψη διατάσσονται συμμετρικά ως προς μέσον της.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.


Ένδειξη στοιχείου **KAK 1.4**

Στρατόπεδο **Κακιούση**

Τίτλος στοιχείου **Κτήριο ΚΨΜ**

Είδος στοιχείου: **Κτήριο μεμονωμένο**

Χρονολόγηση **Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950**



Χρήση

Χώρος ψυχαγωγίας οπλιτών και προσωπικού



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Πρόκειται για στέγη σκυροδέματος με εξωτερική επένδυση από κεραμίδια γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδόμες, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργώντας σε συνδυασμό με συνεχή περιμετρική τανίδια, μια ζώνη έδρασης του κτηριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, προστίθεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν παρουσιάζεται απόλυτα λιτό. Με μικρή προεξοχή προς τις εμφανείς εξωτερικά πλινθοδόμες, δύο οριζόντιες τανίδιες από κατακόρυφη τοποθετημένες πλίνθους περιτρέχουν τις επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, σε διάταξη συμμετρική ως προς το κέντρο των όψεων. Διατηρούν κατά το μεγαλύτερο μέρος ξύλινα κουφώματα, πιθανότατα αρχικά στοιχεία.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επηρωματισμούς, επηρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιπλέον αποκαταστάση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.


Ένδειξη στοιχείου **KAK 1.5**

Στρατόπεδο **Κακιούση**


Τίτλος στοιχείου **Ναός στρατοπέδου**

Είδος στοιχείου: **Κτήριο μεμονωμένο**

Χρονολόγηση **Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1980-2000**



Χρήση **Ναός χριστιανικός**



Περιγραφή

Ο ναός του Στρατοπέδου Κακιούση αποτελεί έναν μικρού μεγέθους λατρευτικό χώρο, προορισμένο να καλύψει της θρησκευτικές ανάγκες αποκλειστικά του προσωπικού και των οπλιτών της στρατιωτικής εγκατάστασης. Τυπολογικά, θα μπορούσε να γίνει λόγος για έναν σταυροειδή με τρούλο, στη δυτική πλευρά του οποίου προσκολλάται ορθογώνιος σε κάτωψη νάρθηκας. Οι όψεις του διατρυπώνται από μονόλιθα, δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα, ενώ ο νάρθηκας πλαισιώνεται από ανοικτή στοά σχήματος Π στη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά του. Η στοά αυτή καλύπτεται με προέκταση της διρρίχτης στέγης του νάρθηκα, καθώς και με τρεις συνεχόμενες μονόρριχτες στέγες, που πλαισιώνουν σε σχήμα Π εκείνη του δυτικού διαμερίσματος.

Κατάσταση διατήρησης:

Πολύ καλή - Δε διαποτώνονται φθορές.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή.

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Ανεξαρτήτως αξιολόγησης, λόγω ταύτισης με λατρευτικό χώρο: Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.



Ένδειξη στοιχείου **KAK 1.6**

Στρατόπεδο **Κακιούση**

Τίτλος στοιχείου **Διοικητήριο**

Είδος στοιχείου: **Κτήριο μεμονωμένο**

Χρονολόγηση **Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950**



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος με κάτωφυ σχήματος Γ. Καλύπτεται από δυο κάθετα τεμνόμενες διρρίχτες στέγες, που προέρχονται από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενες σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Οι στέγες αυτές έχουν κατασκευαστεί επίσης από σκυρόδεμα και επενδύονται εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ορίζοντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργώντας σε συνδυασμό με συνεχή περιμετρική τανία την εντύπωση βάσης έδρασης του κτηριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα τους, φέρουν δοκό σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, τα κτίσματα δεν αποδεικνύεται απόλυτα λιτό, καθώς δύο οριζόντιες τανίες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλίνθους σε ελαφριά προεξοχή περιτρέχουν της επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοίγματα, θύρα και ισομεγέθη παράθυρα, με σχετική κανονικότητα. Στα περισσότερα, διατηρούνται τα αρχικά ξύλινα κουφώματα.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**
Ομάδα Εργασίας Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωνάνου, Γύντα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.7	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο θαλάμων οπλιτών
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος με κάτοψη σχήματος Τ. Καλύπτεται από δυο κάθετα τεμνόμενες δίρριχτες στέγες, μια που διατρέχει τον κατά μήκος άξονα του κτηρίου και μια που τέμνει εγκάρσια και στο μέσον την πρώτη. Και οι δύο στέγες προεξέχουν ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενες σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Είναι, δε, και οι ίδιες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδιών γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορές από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτεινόμενο επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δίνει την εντύπωση ζύνης έδρασης του κτηριακού όγκου, σε συνδυασμό με συνεχή περιμετρική τανία. Στον ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, προστίθεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης.

Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν παρουσιάζεται απόλυτα λιπό. Πέρα από την ιδιότυπη άρθρωση του κτηριακού όγκου, δυο οριζόντιες τανίες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλινθους σε ελαφριά προεξοχή περιτρέχουν της επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεξιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, σε κανονική διάταξη και με ξύλινα κατά το πλείστον κουφώματα. Σημειώνεται, τέλος, ότι στις δύο εσοχές της κάτοψης έχουν προστεθεί ορθογώνιοι βοηθητικοί χώροι, ισόγειοι, με μονόρριχτη στέγη και απολύτως επίπεδες όψεις.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρεση των εσωτερικών του χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**
Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.8	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Αποθήκη (Γ)
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής ορθογωνικού πρίσματος, με επίσης ορθογωνική εσοχή στο μέσον της νότιας πλευράς του, όπου και διαμορφώνονται διδυμες είσοδοι. Καλύπτεται με διρρήχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυροδέμα. Πρόκειται για στέγη σκυροδέματος με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδιών γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνιστάνται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδέονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργώντας μαζί με συνεχή περιμετρική τανία, μια ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, συνεχής δοκός σκυροδέματος επιπρέπει την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν παρουσιάζεται απόλυτα λιτό. Με μικρή πρεξοχή προς τις εξωτερικά εμφανείς πλινθοδομές, δυο οριζόντιες τανίες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλινθούς περιτρέχουν τις επιπτεδές θέσεις στο ύψος των πρεκών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα λιγοστά ανοιγμάτα, όλα σε αξονική διάταξη επάνω στις επιμέρους επιφάνειες.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επηρωματισμούς, επηρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**
Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.9	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο λουτρών - αποχωρητηρίων
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός δύκος μορφής ορθογωνικού πρίσματος, με ορθογωνική εσοχή στο μέσον περίπου της νότιας πλευράς του. Καλύπτεται με δίρρηχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στη στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτίσματος, εδράζοντας σε γέισο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Πρόκειται για στέγη σκυροδέματος με εξωτερική έπικαλυψη κεραμιδίων γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ορίζοντους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινη θεμέλιο, που επεκτεινόμενο επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργεί μια βάση για τον κτιριακό όγκο. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, προστίθεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική όποιη, το κτίσμα δεν αποδεικνύεται απόλυτα λιτό. Σε μικρή προέξοχή προς τις εμφανείς εξωτερικά πλινθοδομές, δύο ορίζοντες τοινίες από κατακόρυφα τοπθετημένες πλίνθους περιτρέχουν τις επιπτέδες όψεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, ισομεγέθεις θύρες και παράθυρα με ξύλινα κουφώματα, σε διάταξη αξονική επάνω στις επιμέρους επιφάνειες.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαφρύμησης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλου Παπαϊωάννου, Γώντα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAK 1.10	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο μαγειρείων
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής ορθογωνικού πρίσματος, με ορθογωνική εσοχή στο μέσον της νότιας πλευράς του. Καλύπτεται με δίφριχτη στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Πρόκειται για στέγη σκυροδέματος με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδίων γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθόδομες, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, κοθώς και με ορίζοντους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δημιουργώντας μια ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, τοποθετείται δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν παρουσιάζεται απόλυτα λιτό. Σε μικρή προεξοχή προς τις εμφανείς εξωτερικά πλινθόδομες, δύο ορίζοντες τανίλες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλίνθους περιτρέχουν τις επίπεδες όψεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοιγμάτα, όλα τοποθετημένα αξιονικά επάνω στις επιμέρους επιφάνειες.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επηρωματισμούς, επηρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτικοπλινθών παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **KAK 1.11**

Στρατόπεδο **Κακιούση**


Τίτλος στοιχείου

Κτήριο εσπιατορίων

Είδος στοιχείου: **Κτήριο μεμονωμένο**

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1950



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με διρριχτή στέγη, που δημιουργεί τυφλά αετώματα στις στενές πλευρές και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτίσματος, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η ίδια η στέγη είναι επίσης κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, επενδύεται, δε εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδόμες, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ορίζοντους φορείς από το ίδιο υλικό. Εδράζονται σε λίθινο θεμέλιο, που επεκτείνεται επάνω από τη στάθμη του εδάφους, δίνοντας την εντύπωση, σε συνδυασμό με συνεχή περιμετρική τανία, ζώνης έδρασης του κτηριακού όγκου. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχοποιών, διακρίνεται συνεχής δοκός σκυροδέματος για την έδραση της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα δεν αποδεικνύεται απόλυτα λιτό. Σε μικρή προεξέχη ως προς τις εμφανείς πλινθοδόμες, δινούνται τανίες από κατακόρυφα τοποθετημένες πλίνθους περιτρέχουν τις επιπτέδες ώμεις στο ύψος των πρεκιών και των ποδιών των παραθύρων. Στο μεταξύ τους διάστημα, εγγράφονται τα ανοίγματα, σε διάταξη συμμετρική ως προς το κέντρο των ώμεων. Διατηρούν κατά το μεγαλύτερο μέρος ξύλινα κουφώματα, τηθανότατα αρχικά στοιχεία.

Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, μικρός αριθμός οπτόπλινθων παρουσιάζει αποσύνθεση, που επιβάλλει αποκατάσταση της εξωτερικής τους επιφάνειας με κονίαμα ή και αντικατάσταση.

Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAK 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

Ένδειξη στοιχείου	KAK 3.1	Στρατόπεδο	Κακιούση	Τίτλος στοιχείου	Κτιριακό σύνολο ανατολικού τομέα στρδου
Είδος στοιχείου	Κτιριακό σύνολο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950-2000



Περιγραφή

Το βασικό κτιριακό δυναμικό του Στρατοπέδου Κακιούση ισοδύναμαι με ένα εξαιρετικά συνεκτικό από τυπολογική, μορφολογική και κατασκευαστική άποψη σύνολο κτισμάτων, κατασκευασμένων κατά το μεγαλύτερο μέρος σχέδιον ταυτόχρονα και συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Τονίζεται ότι αντίστοχα συνεκτικό δείγμα δεν καταγράφεται στα υπόλοιπα στρατόπεδα που μελετήθηκαν. Οι επιμέρους μονάδες διατάσσονται κατά μήκος ενός ενιαίου συστήματος παράλληλων και κάθετα τεμνόμενων οδών, που στα ανατολικά οριοθετούν μάλιστα μια κεντρική αδόμητη έκταση. Στη δυτική και βόρεια πλευρά της τελευταίας, παρατάσσεται γραμμικά το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού δυναμικού.

Πρόκειται για μια σύνθετη ισόγειων κτιριακών δύκων, χαρακτηριστικά μικρού έως μέσου μεγέθους, με κατά το πλείστον ορθογώνια κάτοψη. Οι εξωτερικές τους τοιχοποιίες συνίστανται σε εμφανείς πλινθοδομές, στοιχείο που επιπρέπει την άμεση οπτική σύνδεση, σε συνδυασμό με τις πλινθίνες τανίες, επίσης από εμφανή στοιχεία, που περιτρέχουν εξωτερικά σε δύο στάθμες τους κτιριακούς δύκους. Η κάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπές σκυροδέματος, που προεξέχουν ελαφρά από το περιγράμμα των κτηρίων. Ως μονάδες, τα τελευταία δεν παύουν να παρουσιάζουν διαφορές στις διαστάσεις και τη διαμόρφωση των όψεων. Ωστόσο η καταφανής ομοιογένεια, σε συνδυασμό με το ενιαίο σύστημα διάταξής τους, δεν παύουν να αναδεικνύουν και ένα ξεχωριστό κτιριακό σύνολο. Εντός των ορίων του τελευταίου, περιλαμβάνεται και ο ναός του στρατοπέδου.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή. Ναός στρατοπέδου σε πολύ καλή. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτιριακό σύνολο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία.

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης έως προστασία κελύφους, με διατήρηση οδών και κεντρικού αδόμητου χώρου, καθώς και με περιθώρια σύγχρονης δόμησης εκατέωθεν αυτών υπό όρους. Ναός στρατοπέδου σε συνολική προστασία. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.