


ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ»



Έκταση περ. 25 εκτάρια
Διοικητική υπαγωγή Δήμος Ευόσμου



Ένδειξη στοιχείου **ΠΑΠ 1.1**

Στρατόπεδο **Παπακυριαζή**

Τίτλος στοιχείου


Αποθήκη (Α)

Είδος στοιχείου

Κτήριο μεμονωμένο

Χρονολόγηση

Μεσοπολεμικό/Δεκαετίες 1920-1940



Χρήση **Χώρος αποθήκευσης**



Περιγραφή

Ισόδιεγος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, με δίρριχτη στέγη που καλύπτεται εξωτερικά από κεραμίδια γαλλικού τύπου, προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου και στο κέντρο περίπου της κορυφογραμμής της διατηρεί μεταλλική κατασκευή αερίσμου. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομές με τριγωνικές απολήξεις στις στενές πλευρές, λόγω της μορφής της στέγης, ενώ στο κατώτερο τμήμα τους φέρουν τη γνωριμή εξωτερική διαπλάτυνση, που απομονώνει τη ζώνη έδρασης του κτηριακού όγκου.

Οι όψεις αποδεικνύνται λιτές, με κυριαρχό στοιχείο διυισδή ανοιγμάτων. Στις στενές πλευρές, ανοίγονται αντιδιαμετρικές θύρες μεγάλου πλάτους, σε αξονική διάταξη. Στις επιμήκεις, κάτω ακριβώς από την απόληξη της στέγης, δημιουργείται μια ζώνη μακρόστενων φεγγιτών, με το χαμηλότερο κομμάτι του εξωτερικού μετώπου να μένει τυφλό. Οι ποδιές των φεγγιτών τονίζονται με ανάγλυφες τανίες ορθογωνικής διατομής, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί από αυτούς έχουν φραχθεί, άλλοι, δε, έχουν διευρυνθεί προς τα κάτω.

Σε επαφή με την ανατολική μακριά πλευρά, διατηρείται ισόδιεγος κτηριακός όγκος με μονόρριχτη στέγη, προέκταση εκείνης του βασικού κτίσματος. Το σύγχρονο ή μη των δυο μονάδων απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο παρά το ενιαίο μέτωπο που αυτές παρουσιάζουν στη νότια όψη, πιθανότερο είναι το προσκολλημένο κτίσμα να αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, που αλλοιώσεις ως ένα βαθμό τη γεωμετρική καθαρότητα του αρχικού κτηρίου.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑΠ 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαιρέση της πλευρικής προσθήκης, εφόσον τεκμηριωθεί η χαμηλή της αξία, και ανάδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του εξωτερικού χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ Σ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλυ Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑΠ 1.2.1 - 2	Στρατόπεδο	Παπακυριαζή	Τίτλος στοιχείου	Αποθήκη (Β)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτημάτων			Χρονολόγηση	Μεσοπολεμικό/Δεκαετίες 1920-1940



Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, με διέριχτη στέγη που καλύπτεται εξωτερικά από κεραμίδια γαλλικού τύπου, προέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου και κατά μήκος της κορυφογραμμής της διατρέπει μεταλλικές κατασκευές αερισμού. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες συνίστανται σε φρέσουσες λιθοδομές με τριγωνικές απολήξεις στις στενές πλευρές, λόγω του σχήματος της στέγης. Οι οψές αποδεικνύονται λιτές, με κυρλάρχο στοιχείο τα επιμέρους ανοιγματα. Στη νότια στενή πλευρά, μεγάλου πλάτους θύρα σε αξονική διάταξη, στη δε αντίστοιχη βόρεια, επίσης αξονική θύρα, κανονικού αυτή τη φορά πλάτους, με ζεύγος συμμετρικών παραθύρων εκατέρωθεν της. Στις επιμήκεις όψεις, διακρίνονται οι γνώριμοι από τα γειτονικά κτήρια φεγγίτες με τις τονισμένες ποδιές, φεγγίτες που ανοίγονται σε ενιαία οριζόντια ζώνη ακριβώς κάτω από τη στέγη, αφήνοντας τυφλό το χαμηλότερο τμήμα του εξωτερικού μετώπου. Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται όσο φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα δυο δείγματα εντοπίζονται στο βόρειο τομέα, κάθετα στη σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει τον κατά μήκος άξονα της στρατιωτικής εγκατάστασης. Πρόκειται για τον ίδιο κατά βάση κτηριακό όγκο, μια βασική διαφορά: στο δυτικό κτήριο, στη βόρεια γωνία των μακριών πλευρών ανοίγονται κανονικού πλάτους και ώμους παράθυρα, αντί για τους φεγγίτες που διατρυπούν το ανώτερο τμήμα της υπόλοιπης όψης. Η διαφορά αυτή πρέπει να οφείλεται σε διαφοροποίηση του λειτουργικού προορισμού του συγκεκριμένου τμήματος του κτηρίου, ενδεχόμενο με το οποίο συμφωνεί και η διατήρηση μεταλλικών κατασκευών αερισμού μόνο στο πέρα από το συγκεκριμένο τμήμα κομμάτι της κορυφογραμμής της στέγης. Από εκεί και πέρα, εκατέρωθεν και των δυο κτηρίων, παρατάσσονται ομάδες ισόγειων κτηριακών όγκων με μονοδριχή στέγη, προέκταση εκείνης των βασικών κτημάτων. Το σύγχρονο ή μη των κύριων και των πλευρικών μονδών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο παρά τα ενιαία μέωρα που δημιουργούνται στη νότια όψη, πιθανότερο είναι το προσκολλημένα κτίσματα να αποτελούν στο σύνολό τους μεταγενέστερες προσθήκες, που αλλοίωσαν σε μεγάλο βαθμό τη γεωμετρική καθαρότητα των αρχικών κτηριακών όγκων.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.


Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑΠ 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαίρεση των πλευρικών μονδών, εφόσον τεκμηριωθεί η χαμηλή τους αξία, και ανάδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του εξωτερικού χώρου.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑΠ 1.3.1 - 4	Στρατόπεδο	Παπακυριαζή	Τίτλος στοιχείου	Αποθήκη (Γ)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων			Χρονολόγηση	Μεσοπολεμικό/Δεκαετίες 1920-1940



Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με διρριχτή στέγη σκυροδέματος, που φέρει εξωτερικά κεραμίδια γαλλικού τύπου και προσέχει έλαφρα από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομές, που συνδυάζονται με δοκούς σκυροδέματα στις θέσεις των ανοιγμάτων, στις δε στενές πλευρές καταλήγουν σε τυφλά αετωμάτα, έξαις του σχήματος της στέγης. Στο αισθητικό επίπεδο, μπορεί να γίνει λόγος για ένα κτίσμα λιτό, με όψεις που οργανώνονται γύρω από τα επιμέρους ανοίγματα. Στις στενές πλευρές, αντιδιαμετρικές ορθογώνιες θύρες σε αξονική διάταξη αφήνουν τυφλό το ανώτερο κομμάτι του εξωτερικού μετώπου. Αντίθετα, στις επιμήκεις, ζώνες φεγγιτών στο ανώτερο τμήμα της σύνης, ακριβώς κάτω από τη στέγη, αφήνουν τυφλό το χαμηλότερο κομμάτι. Περιμετρικά των φεγγιτών, διατηρούνται ανάγλυφα πλαίσια ορθογωνικής διατομής, που αρχικά πρέπει να συνδυάζονταν με αβαθείς παραστάδες από επίλυσμα στις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου.
Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα τέσσερα δείγματα εντοπίζονται στο βόρειο τομέα, σε θέση κάθετη προς τη σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει τον κατά μήκος άξονα της στρατιωτικής εγκατάστασης. Εκατέρωθεν τους, παρατάσσονται ομάδες ισόγειων κτηριακών όγκων με μονόριχτη στέγη, το σύγχρονο ή μη των οποίων με τα βασικά κτίσματα απαιτεί περατέρω διερεύνηση. Πιθανότερο πάντως είναι να πρόκειται για μεταγενέστερες προσθήκες, που αλλοίωσαν σημαντικά τη γεωμετρική καθαρότητα των αρχικών κτηριακών όγκων. Αξιζει επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι σε ένα από τα τέσσερα δείγματα, συγκεκριμένα το δεύτερο από δυτικά, καταγράφονται ορισμένες ιδιαιτερότητες, που δεν είναι βέβαιο εάν αποτελούν μέρος της αρχικής μορφής ή αποτέλεσμα μεταγενέστερων παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, στις επιμήκεις όψεις ανοίγεται δεύτερη σειρά φεγγιτών στο ανώτερο τμήμα του εξωτερικού μετώπου, ενώ τρίτη σειρά, κανονικών αυτή τη φορά παραδύνεται, διατρύπανο το χαμηλότερο τμήμα της όψης. Στο εσωτερικό του κτίσματος, τέλος, ενδιάμεσο δάπεδο υποδιαιρεί τον ενιαίο στα υπόλοιπα κτήρια εσωτερικό χώρο σε ισόγειο και όρφο. Ένα τελευταίο στοιχείο που αξιζει να καταγραφεί είναι η κυλινδρική σκοτώμα το τετράγωνο στέγαστρο που διατρέπεται στο βόρειο άκρο της στέγης του ανατολικότερου από τα τέσσερα κτήρια. Πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλήρωση από συμπαγείς οπτόπλινθους, άγνωστη στα υπόλοιπα στρατόπεδα που μελετήθηκαν.

Κατάσταση διατήρησης

(1.3.1, 3-4): Μέτρια - Ύπαρξη πολλαπλών φθορών επιφανειακού χαρακτήρα, με ενδεχόμενες τοπικές βλάβες σε δομικά στοιχεία. Ανάγκη επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις, και ενδεχομένως εντοπισμένων παρεμβάσεων σε δομικά μέρη. (1.3.2): Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑΠ 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαίρεση εξωτερικών προσθηκών, εφόσον τεκμηριώθει η χαμηλή τους αξία, και ανάδειξη του αρχικά ενιαίου εσωτερικού χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωάνου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑΠ 1.4	Στρατόπεδο	Παπακυριαζή	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο επισκευών
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1970



Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη που επενδύεται εξωτερικά με μεταλλικά φύλλα, ενώ διαθέτει φέροντα οργανισμό από οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που συνδυάζονται με πλινθοδομές πλήρωσης.
Εξωτερικά, αξίζει να προσεχτεί η επεξέργασία των όψεων, που διαφοροποιείται μεταξύ μακριών και στενών πλευρών. Στις πρώτες, τα εξωτερικά μέτωπα οργανώνονται με προβολή των κατακόρυφων στοιχείων του φέροντα οργανισμού. Τα υποστυλώματα επιστέφονται ακολούθως με επίπεδη τυφλή επιφάνεια, ενώ σε όλο το πλάτος των μεταξύ τους διαστημάτων εγγράφονται ορθογώνια παράθυρα σε υπερυψωμένες θέσεις. Στις στενές πλευρές, οι όψεις μένουν επίπεδες με εξαίρεση την ύπαρξη μικρού πλάτους στεγάστρου από σκυρόδεμα, που διαχωρίζει τα εξωτερικά μέτωπα σε ανώτερο και κατώτερο τμήμα. Σε καθένα από τα δύο τμήματα, ανοίγεται αξονικά ορθογώνιο άνοιγμα του αυτού πλάτους.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.


Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή.

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑΠ 1.5	Στρατόπεδο	Παπακυριαζή	Τίτλος στοιχείου	308 Π. Εργοστάσιο Βάσης
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετία 1970



Περιγραφή

Κτιριακός όγκος μεγάλου μεγέθους, από τους μεγαλύτερους ενιαίους στεγασμένους χώρους σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει κάτοψη σχήματος διπλού ταφ με έκκεντρα τοποθετημένο κορμό και ύψος στον ενιαίο εσωτερικό χώρο ίσο με εκείνο συμβατικού διώροφου κτίσματος. Ενιαία δίρριχτη στέγη καλύπτει τον κορμό του ταφ και το τμήμα των κεραιών στην προέκτασή του, αφήνοντας την κάλυψη των υπολειτόμενων επιφανειών εκατέρωθεν της σε τέσσερις επίπεδης δίρριχτες στέγες, όλες παράλληλες με την κεντρική. Ο φέρων οργανισμός των επιμέρους καλύψεων είναι μεταλλικός, με εξωτερική επένδυση μεταλλικών φύλλων. Στην κορυφογραμμή της κεντρικής στέγης, διαμορφώνεται συνεχής υπερυψωμένος φεγγίτης, ενώ στα κεκλιμένα επίπεδα της δημιουργούνται διαφανείς συμμετρικές λωρίδες, παράλληλα με την κορυφογραμμή της στέγης στο δυτικό τμήμα και κάθετα στο ανατολικό. Λωρίδες σε αντίστοιχη διάταξη εμπλουτίζουν και τις τέσσερις περιφερειακές στέγες. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος αποτελείται από ορίζοντα και κατακόρυφα στοιχεία στηλισμένου σκυροδέματος, επάνω στα οποία εδράζεται το ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλέγμα των μεταλλικών ζευκτών. Οι όψεις είναι λιτές, οργανωμένες με οριζόντιες συστοιχίες ανοιγμάτων σε συμμετρικές συνθέσεις. Λιτός αποδεικνύεται και ο εσωτερικός χώρος, που ταυτόχρονα, όμως, προβάλει υποβλητικός, χάρη στο μεγάλο μεγέθος και την ενιαία μορφή του, όπως και στο πυκνό δάσος των υποστυλωμάτων, το σύνθετο σκελετό των στεγών και το πλήθος των φεγγίτων.

Πλήθος επιμέρους κτιριακών όγκων έχουν κτιστεί σε επαφή με το συγκώδες κτίσμα. Οι μεγαλύτερες προσθήκες συναντώνται στην προέκταση των νότιων άκρων των κεραιών του ταφ, σε όλο το πλάτος των οποίων έχει προσκολληθεί ζεύγος όμοιων διώροφων κτηρίων με επίπεδη κάλυψη.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή.

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εσωτερική του μορφή. Σε περίπτωση εσωτερικού επιμερισμού, ανάδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του χώρου.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑΠ 3.1**

Στρατόπεδο **Παπακυριαζή**

Τίτλος στοιχείου


Κτιριακό συγκρότημα αποθηκών

Είδος στοιχείου

Κτιριακό σύνολο

Χρονολόγηση

Μεσοπολεμικό/Δεκαετίες 1930 - 1940



Συστατικά μέρη στοιχείου

Κτήρια: (ΠΑΠ 1.1), (ΠΑΠ 1.2.1, 1.2.2), (ΠΑΠ 1.3.1-4)



Περιγραφή

Στο δυτικό τομέα του Στρατοπέδου Παπακυριαζή, κάθετα στη σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει τον κατά μήκος άξονα της στρατιωτικής εγκατάστασης, παρατάσσονται εππά αποθήκες της μεσοπολεμικής περιόδου. Επιμέρους διαφορές, όπως το ύψος (μονώροφες/διώροφες) και η εσωτερική συνύπαρξη ή μη αποθηκευτικού χώρου με αιθουσες κύριας χρήσης, μας επιτρέπουν να τις ομαδοποιήσουμε σε τρεις κτιριακούς τύπους, που πέρα από τα παραπάνω σημεία, συγκλίνουν σε μια κοινή αρχική μορφή: το επίμηκες κτίσμα με την ορθογωνική κάτοψη, στις στενές πλευρές της οποίας ανοίγονται αντιδιαμετρικές θύρες, ενώ στις μακριές, ακριβώς κάτω από τη στέγη, εξοπλίζεται με οριζόντιες ζώνες φεγγιών για το φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Σε μια μόνο περιπτώση, οι μακριές πλευρές εξοπλίζονται με τρεις σειρές παραθύρων που καταλαμβάνουν όλη την όψη. Από εκεί και πέρα, οι τοιχοποιίες συνίστανται σε όλες τις περιπτώσεις σε φέρουσες λιθοδομές, οι δε στέγες σε κεραμοσκεπτές σκυροδέματα. Εξωτερικά, τέλος, η αυστηρή γεωμετρία, συνδυάζεται με τη μορφολογική λιτότητα, δίνοντας χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων.

Με την εξάρεση του διάτρητου από παράθυρα κτίσματος, στα υπόλοιπα, η τοποθέτηση των φεγγιών στο ανώτερο τμήμα των εξωτερικών τοίχων διευκόλυνε την κάλυψη πρόσθετων αναγκών με την εξωτερική προσκόλληση κτιριακών όγκων στο χαμηλότερο, τυφλό κομμάτι των τοιχοποιιών. Αν με τον τρόπο αυτό η γεωμετρική καθαρότητα των αρχικών μονάδων αλλοιώθηκε, ο τυπωλογικός, κατασκευαστικός και μορφολογικός τους συσχετισμός παραμένει, αναδεικνύοντας σε συνδυασμό με τη διάταξη των πλασίων της σιδηροδρομικής γραμμής που άλλοτε τις τροφοδοτούσε ένα ξεχωριστό κτιριακό σύνολο, μάρτυρα της πρωταρχικής φάσης λειτουργίας του στρατοπέδου.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή έως μέτρια, κατά μέσο όρο ισόρροπα καλή και μέτρια. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτιριακό σύνολο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία.

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελυφών και ανάδειξη σιδηροδρομικής γραμμής, με περιθώρια σύγχρονης δόμησης μεταξύ των αποθηκών υπό όρους. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.